УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ лицея № 15
г. Ставрополя
_____ Н.Б.Никитина

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
## объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
## № _____

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования.
1.2. Адрес объекта 355040, г.Ставрополь,ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 14.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус 4 этажей, 7388,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта : не проводились, текущий ремонт был в 2018 году.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт 2023г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 15 города Ставрополя. (МБОУ лицей № 15 г.Ставрополя)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 355040, г.Ставрополь,ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 14.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление ( свидетельства о государственной регистрации права, кадастровые паспорта ( копии прилагаются )).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11.Вышестоящая организация (наименование):
- Комитет образования администрации города Ставрополя;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 85.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями слуха , инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями умственного развития;
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 985 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
На остановочных пунктах вблизи МБОУ лицея № 15 осуществляют высадку пассажиров:
- троллейбусы, следующие по маршрутам : 2,4,8;
- автобусы большой и средней вместимости: 13,14,46, 38, 41;
- маршрутные такси малой вместимости: 32,47,44,45,120;
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 350 м
3.2.2 время движения (пешком) : 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да
3.2.4 Перекрестки: да ( нерегулируемые)
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: да ( не везде ).

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ – И (К, О, Г, У)<br>ДУ(С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (О, Г, У)<br>ДУ(С)<br>ВНД(К) |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (О, Г, У)<br>ДУ(С)<br>ВНД(К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ – И (О, Г, У)<br>ДУ(С)<br>ВНД(К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (О, Г, У)<br>ДУ(С)<br>ВНД(К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (К, О, Г, У)<br>ДУ(С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (К, О, Г, У)<br>ДУ(С) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

## 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Итоговое заключение о доступности |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 8. | Все зоны и участки | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г, К, О, У), ДУ (С)<br>Текущий или капитальный ремонт<br>При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта. |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, О, У, К), ДУ (С)<br>Текущий или капитальный ремонт<br>При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, О, У), ДУ(С), ВНД(К)<br>капитальный ремонт<br>Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) ) Капитальный ремонт. Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К,О,Г,У,С) ) Капитальный ремонт. Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)<br>Текущий или капитальный ремонт<br>Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих 5 основных структурно-функциональных зон объекта. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)<br>Индивидуальное техническое решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)<br>Текущий или капитальный ремонт<br>Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования в рамках исполнения : Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта не предусмотрены в целевых программах и планах
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)* согласование со Ставропольской городской организацией Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

| № п/п | Наименование документа | Номер документа | Дата утверждения документа |
|---|---|---|---|
| 1 | Анкеты (информации об объекте) | № | от «____ » _____ 20_____ г., |
| 2 | Акта обследования объекта: | № | от «_____» _____ 20_____ г., |

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности руководителя комитета образования администрации города Ставрополя заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя_____А.В.Шиянов

Председатель Ставропольской городской организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» _____ В.С. Полтавцев

Утверждаю
директор муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 15
г. Ставрополя
_____Н.Б.Никитина

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

г.Ставрополь «____» _____ 20___ г.

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 15 города Ставрополя
1.2. Адрес объекта 355040, г.Ставрополь,ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 14.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус 4 этажей, 7388,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта : не проводились, текущий был в 2018 году.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2019г , капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 15 города Ставрополя. (МБОУ лицей № 15 г.Ставрополя)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 355040, г.Ставрополь,ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 14.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление ( свидетельства о государственной регистрации права, кадастровые паспорта ( копии прилагаются )).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная)
1.11.Вышестоящая организация (наименование):
- Комитет образования администрации города Ставрополя;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 85.

## 3. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями слуха , инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями умственного развития;
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

- плановая мощность 950 чел.;
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 1647 чел.;
- вместимость 950 чел.;
- пропускная способность 1647чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
На остановочных пунктах вблизи МБОУ лицея № 15 осуществляют высадку пассажиров:
- троллейбусы, следующие по маршрутам : 2,4,8;
- автобусы большой и средней вместимости: 13,14,46, 38, 41;
- маршрутные такси малой вместимости: 32,47,44,45,120;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 350 м
3.2.2 время движения (пешком) : 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да
3.2.4 Перекрестки: да ( нерегулируемые)
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

## 3.3.Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

## 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ – И (К, О, Г, У)<br>ДУ(С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (О, Г, У)<br>ДУ(С)<br>ВНД(К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (О, Г, У)<br>ДУ(С)<br>ВНД(К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ – И (О, Г, У)<br>ДУ(С)<br>ВНД(К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (О, Г, У)<br>ДУ(С)<br>ВНД(К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (К, О, Г, У)<br>ДУ(С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (К, О, Г, У)<br>ДУ(С) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

## 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Итоговое заключение о доступности |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 8. | Все зоны и участки | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |

## 4.Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г, К, О, У), ДУ (С)<br>Текущий или капитальный ремонт<br>При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта. |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, О, У, К), ДУ (С)<br>Текущий или капитальный ремонт<br>При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, О, У), ДУ(С), ВНД(К)<br>капитальный ремонт<br>Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) ) Капитальный ремонт.<br>Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К,О,Г,У,С) ) Капитальный ремонт.<br>Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)<br>Текущий или капитальный ремонт |

| | | |
|---|---|---|
| | | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих 5 основных структурно-функциональных зон объекта. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)<br>Индивидуальное техническое решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)<br>Текущий или капитальный ремонт<br>Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Исполняющий обязанности руководителя комитета образования администрации города Ставрополя заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя _____ А.В.Шиянов

Председатель Ставропольской городской организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» _____ В.С Полтавцев

Утверждаю
директор муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 15
г. Ставрополя

_____ Н.Б.Никитина

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**
**объекта социальной инфраструктуры**
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**
**№ _____**

г.Ставрополь «____» _____ 20___ г.

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 15 города Ставрополя
1.2. Адрес объекта 355040, г.Ставрополь,ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 14.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус 4 этажей, 7388,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта : не проводились, текущий был в 2018 году.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2019г , капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 15 города Ставрополя. (МБОУ лицей № 15 г.Ставрополя)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 355040, г.Ставрополь,ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 14.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление ( свидетельства о государственной регистрации права, кадастровые паспорта ( копии прилагаются )).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11.Вышестоящая организация (наименование):
- Комитет образования администрации города Ставрополя;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Ставрополь, ул. Шпаковская, дом 85.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата инвалиды с нарушениями слуха , инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями умственного развития;
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность :

- плановая мощность 950 чел.;
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 1647 чел.;
- вместимость 950 чел.;
- пропускная способность 1647 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
На остановочных пунктах вблизи МБОУ лицея № 15 осуществляют высадку пассажиров:
- троллейбусы, следующие по маршрутам: 2,4,8;
- автобусы большой и средней вместимости: 13,14,46, 38, 41;
- маршрутные такси малой вместимости: 32,47,44,45,120;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 м
3.2.2 время движения (пешком): 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); да
3.2.4 Перекрестки: да ( нерегулируемые)
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

## 3.3.Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

## 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ – И (К, О, Г, У)<br>ДУ(С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (О, Г, У)<br>ДУ(С)<br>ВНД(К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (О, Г, У)<br>ДУ(С)<br>ВНД(К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ – И (О, Г, У)<br>ДУ(С)<br>ВНД(К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (О, Г, У)<br>ДУ(С)<br>ВНД(К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (К, О, Г, У)<br>ДУ(С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (К, О, Г, У)<br>ДУ(С) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

## 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Итоговое заключение о доступности |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения, | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 6 | Система информации и | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |

| | | |
|---|---|---|
| | связи (на всех зонах) | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |
| 8. | Все зоны и участки | ДЧ – И (К, О, Г, С, У) Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН |

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г, К, О, У), ДУ (С)<br>Текущий или капитальный ремонт<br>При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта. |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, О, У, К), ДУ (С)<br>Текущий или капитальный ремонт<br>При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, О, У), ДУ(С), ВНД(К)<br>капитальный ремонт<br>Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) ) Капитальный ремонт. Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К,О,Г,У,С) ) Капитальный ремонт. Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)<br>Текущий или капитальный ремонт<br>Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих 5 основных структурно-функциональных зон объекта. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)<br>Индивидуальное техническое решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)<br>Текущий или капитальный ремонт |

| | | |
|---|---|---|
| | | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования в рамках исполнения : Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта не предусмотрены в целевых программах и планах
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации : ДПВ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)* согласование со Ставропольской городской организацией Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту (приложение 1) на _____ л.
2. Входа (входов) в здание (приложение 2) на _____ л.
3. Путей движения в здании (приложение 3) на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта (приложение 4) на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений (приложение 5) на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте (приложение 6) на _____ л.
7.Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.
8.Поэтажные планы, паспорт БТИ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности руководителя комитета образования администрации города Ставрополя заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя _____ А.В.Шиянов

Председатель Ставропольской городской организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» _____ В.С. Полтавцев

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № ___
от «___» _____ 20___ г.

**I Результаты обследования:**
**1.Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 15 города Ставрополя .расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ 14

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | 2 | Отсутствует оборудование доступными информации об объекте | Г,С,У. | Оборудовать входы на территорию доступными элементами информации об объекте | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей около входа в здание | С | Устройство тактильного предупреждающ-его пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами | Текущий и капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | | 1 | Лестница состоит из 2 ступени, перила не соответствуют СНиП 35-01-2001 | О,С,К | Установить двухсторонние поручни | Текущий и капитальный ремонт |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | | 3,4 | Пандус переносной. | К | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | Отсутствие автостоянки и парковки | Г,К,О,С,У. | Обустройство автостоянки и парковки | Ремонт текущий |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | | 1,2,3,4 | Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН | К, Г, О, С, У | Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий | При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта всем категориям инвалидов |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающей к зданию | **ДЧ-И (Г, К, О, У)** Соответствует нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов **ДУ (С)** Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников | | 1,2,3,4 | ДЧ-И (К,О,Г,У,С) Текущий ремонт. При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № ___
от «___» _____ 20___ г.

**1. Результаты обследования:**
**2. Входа (входов) в здание**

Мунйципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 15 города Ставрополя .расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ 14

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | 1 | Лестница состоит из 2 ступени, перила не соответствую т СНиП 35-01-2001 | О,С,К | Установить поручни на лестнице запасного входа в соответствии со СП 59.13330.12 и ГОСТ Р 51261 | Текущий и капитальный ремонт |
| | Лестница (наружная) запасной вход | есть | | | Лестница состоит из 2 ступени, перила не соответствую т СНиП 35-01-2001 | О,С,К | Установить поручни на лестнице запасного входа в соответствии со СП 59.13330.12 и ГОСТ Р 51261 | Текущий и капитальный ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | 3,4 | Пандус переносной. | К | Установить пандус на лестнице входа в соответствии с СНиП | При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | (адаптации) элемента во второй очереди |
| | Пандус (наружный) запасной вход | есть | | 3,4 | Пандус переносной. | К | Установить пандус на лестнице входа в соответствии с СНиП | При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента во второй очереди |
| 2.3 | Входные площадки (перед дверью) | есть | | 1 | Отсутствуют контрастная полоса перед дверью | С,У. | Нанесение контрастной полосы | Текущий ремонт. |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | 1 | Отсутствует механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей | К | Обустроить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек. | Текущий ремонт. |
| | | | | | На двери отсутствуют фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто» | К | Необходимо установить на входной двери фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто» | Текущий ремонт. |
| | | | | | Не нанесена яркая контрастная маркировка | С | Предлагается нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5м. от поверхности пешеходного пути (высотой не менее | Текущий ремонт. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,1м. и шириной не менее 0,2м. | |
| 2.5 | Тамбур | есть | | 5,6 | - | К,О,Г,С,У | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | | 10, 11, 12, 23 | Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН | К, Г, О, С, У | При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта всем категориям инвалидов | Оборудовать входы доступные для МГН в соответствии со СНиП 35-01-2001 |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающей к зданию | ДЧ-И (К,О,Г,У,С) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов | | 1,3,4,5,6 | ДЧ-И (К,О,Г,У,С) ) Текущий ремонт. При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № ___
от «___» _____ 20___ г.

## I Результаты обследования:
## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 15 города Ставрополя .расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ 14

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | 8 | Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов – автоматов ( для слепых и слабовидящих) и текстофоны для посетителей с дефектами слуха, отсутствует предупредитель ная информация о препятствиях | Г,С | Установка текстофона и предупредительной информации | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | 7,10 | На лестничных маршах не установлены двухсторонние поручни, не установлены рельефные обозначения этажей, рельефные тактильная предупредитель ьные полосы | Г,К,О,С,У. | Реконструкция поручней, установка рельефных обозначений этажей, рельефных тактильных предупредительных полос. | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | 7,10 | Отсутствует. | К | Установить невоз-можно только при реконструкции здания | Технические решения невозможны |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | 27 | Отсутствует доступ МГН к зоне целевого назначения, расположенны х на этажах | - | Необходимо приобрести скаломобиль. | При наличии финансовых возможностей провести мероприятия по обустройству (адаптации) объекта во второй очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам |
| 3.5 | Дверь | есть | | 9,11, 12,14, 26 | Отсутствуют дублированные рельефные знаки, информирующ ие обозначения помещений, на дверях отсутствуют фиксаторы входной двери | К,О,Г,С,У | Замена петель, установка информирующих обозначений | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в положении «открыто» и «закрыто», отсутствуют механизмы обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, нижняя часть не защищена противоударной полоской | | | |
| 3.6. | Пути эвакуации ( в т.ч. зоны безопасности) | Есть, зоны безопасности нет | | 13,16 | Отсутствуют зоны безопасности в холлахна всех этажах. Путей эвакуации в лицее 10 но все они не соответствуют СНиП 35-01-2001 | К,Г,О,С,У | Привести пути эвакуации всех этажей в соответствии со СНИП 21-01 и ГОСТ 12.1.004 | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | | 8,7,10,9,11,12,14,13,16,26 | Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН | Г, К, О, С, У | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И (Г, О, У), ДУ(С), ВНД(К) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов | | 8,7,10,9,11,12,14,13,16,26 | ДЧ-И (Г, О, У), ДУ(С), ВНД(К) капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № ____
от «___» _____ 20___ г.

**I Результаты обследования:**
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 15 города Ставрополя .расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ 14

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | 18,24 | Имеются пороги в дверных проемах. Дверные проемы, размеры кабинетов не соответствуют требованиям п. 3.23 СНиП 35-01-2001 | К | Устранение порогов при возможности. Расширение дверных проемов кабинетов | Капитальный ремонт |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | есть | | | Отсутствие информационных обозначений помещений; | К, О, С, Г, У | Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - В зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах -колясках; -Для инвалидов с нарушениями Зрения и слуха, при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями зрения и слуха Отсутствуют тактильные обозначения, дверные Проемы в актовом зале и библиотеке не соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001 | | высоте от 1.4 до 1.75 м со стороны дверной ручки; - Выделить в зале не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией; -Сопровождение Инвалидов. | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть | | 28,29 | Соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001 | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | | 18,24 | Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН | Г, К, О, С, У | Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов | | 18,24,17 | ДЧ-И (К,О,Г,У) ) Капитальный ремонт. Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № _____
от «___» _____ 20___ г.

**I Результаты обследования:**
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 15 города Ставрополя .расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ 14

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | 20,19,23,21,25, 27 | Отсутствует универсальная кабина, отсутствуют информирующие обозначения дублированные рельефными знаками, отсутствует кнопка звонка ( дежурному), нет аварийного освещения. | Г,К,О,С,У | Устройство универсальной кабины, установка кнопки звонка и аварийного освещения, устройство информирующих обозначений дублированных рельефными знаками. | Капитальный ремонт или реконструкция. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | Душевая комната | есть | - | - | Отсутствует в душевой кабине для МГН закрепленное на стене складное сиденье, расположенное на высоте настенные поручни | К,О | Оборудование душевой Кабины 9,1 кв.м для МГН:<br>-переносное или закрепленное на стене складное сиденье, расположенное на высоте<br>-ручной душ<br>-настенные поручни | Текущий ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | - | - | - | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | | 20,19,23,21,25, 27 | Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта МГН | Г, К, О, С, У | Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений. | Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К,О,Г,У,С) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов | | 20,19,23,21,25, 27 | ДЧ-И (К,О,Г,У,С) ) Капитальный ремонт. Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № _____
от «___» _____ 20___ г.

**I Результаты обследования:**
**6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 15 города Ставрополя .расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ 14

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6 | Технические средства информирования ориентирования и сигнализации | нет | - | 22 | Отсутствуют электронные носители статической и динамической информации (табло, дисплей и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию ( для глухих), и устройства сурдоперевода (для глухонемых) | Г, К, О, С, У | В проектно-сметной документации при проведении ближайшего капитального ремонта и (или) реконструкции здания установить конкретный перечень определённого назначения необходимых технических средств (п. 6.5 СП 59.13330.2016). | При проведении капитального ремонта и (или) реконструкции здания обеспечить их установку |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | 22 | Наличие основных информационных барьеров, препятствующих свободному посещению | Г, К, О, С, У | Обустройство в третьей очереди, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих 5 | Установить технические средства информирования ориентирования и сигнализации. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | объекта отдельными категориями инвалидов | | основных структурно-функциональных зон. | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,О,Г,У,С) Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов | - | 22 | ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих 5 основных структурно-функциональных зон объекта. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания